


ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ

- ✦ Произведите внешний осмотр продукции на предмет дефектов и примите товар по количеству и качеству.
- ✦ При обнаружении несоответствия количества/качества продукции сделайте фотографии поврежденной продукции и отметку в отгрузочных документах о состоянии (внешнем виде) прибывшей продукции, заверенную подписью водителя.
- ✦ Окончательная приемка по количеству/качеству и подача претензий производятся в течение 3 календарных дней с момента получения заказа.



РАЗГРУЗКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

- ✦ Пачки листов в заводской упаковке разгружаются при помощи подъемной техники с мягкими стропами, пачки более 5 метров – с помощью траверс.
- ✦ Разгрузка вручную - 1 человек на 1,5-2 м.п. листа, с двух сторон по длине
- ✦ Переносите листы в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов и нарушения геометрии продукции
- ✦ Не перемещайте листы волоком.




СНЯТИЕ ПЛЕНКИ

- ✦ Защитная пленка должна быть удалена до или в процессе монтажа изделий.
- ✦ Срок хранения листов с защитной пленкой - не более 30 дней с момента получения заказа, не оставляйте листы с пленкой на солнце.



ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ЛИСТАМ НА КРОВЛЕ

- ✦ Ходите по металлопродукции в обуви на мягкой подошве, наступайте только в прогиб волны.



ХРАНЕНИЕ

- ✦ Для хранения изделий из профилированного листа подходят закрытые помещения, исключая попадание прямых солнечных лучей и влаги, хорошо вентилируемые, без резких температурных колебаний.
 - ✦ Следует избегать механического смещения листов, попадания на них химических реагентов и воздействия открытого пламени.
 - ✦ Под листы необходимо подложить деревянные или другие плотные бруски не менее 50 мм толщиной и 100 мм шириной.
 - ✦ Располагать бруски следует на расстоянии не более 2 метров друг от друга, чтобы не допускать провисание листов.
 - ✦ Срок хранения металлочерепицы и профнастила в пачках не должен превышать 15 дней. Во время хранения необходимо исключить попадание влаги и образование конденсата на изделиях. Расположение пачки под углом примерно 3° способствует избавлению от излишков влаги (профилированный лист — вдоль длины листа, металлочерепица - в сторону ската). В противном случае образовавшаяся влага при смене температур может привести к преждевременной порче продукции.
 - ✦ Хранение сроком до шести месяцев допускается в закрытом хорошо вентилируемом помещении без резких температурных колебаний при условии распаковывания пачки и перекладки каждого из листов одинаковыми рейками (с шагом 1 м. и высотой пачки до 70 см).
 - ✦ Сразу после снятия продукции с транспортного средства необходимо избавиться от стяжки. Срок хранения изделий на объекте не более двух недель. В случае необходимости более длительного срока хранения, следует переложить листы одинаковыми рейками (с шагом 1 м. и высотой пачки до 70см). В последнем случае хранить изделия не более одного месяца при условии отсутствия попадания влаги и прямых солнечных лучей.
 - ✦ В случае, когда речь идет об оцинкованных листах (или профлисте), следует уделять особое внимание защите продукции от попадания влаги, которая может привести к преждевременной порче изделий. Кроме этого необходимо избегать контактов с другими металлами: черными сплавами и медью.
- Запрещается:
- ✦ Складывать металлочерепицу и профилированный лист на грязную и мокрую поверхность.
 - ✦ Тащить листы из пачки волоком (это приводит к порче покрытия обоих соприкасающихся листов).
 - ✦ Кидать и сбрасывать листы с любой высоты.



В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ, ПОСТАВЩИК НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕФЕКТЫ, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ НА ПРОДУКЦИИ, ИВЛЕЧЕТ ОТМЕНУ ГАРАНТИИ!

